




道路の両脇が石垣となっており、見通しが悪いため、両方向に設置が必要



道路の両脇が石垣となっており、見通しが悪いため、右方向にも設置が必要